

Studsvik

Möte med Lokala Säkerhetsnämnden

Lise-Lotte Spontón
2018-09-21



Studsvik



Myndighetsärenden 1(2)

- Datum för genomförda och kommande tillsynsaktiviteter:

Inspektion/Verksamhetsbevakning	Datum
Inspektion med avseende på säkerhetsgranskning	2018-02-28— 2018-03-01
Inspektion införelse och slutförvar av utländskt kärnbränsle	2018-03-07
Verksamhetsbevakning avvecklingsfinansiering	2018-04-13
Inspektion med avseende på åldring och underhåll	2018-05-16–17
Verksamhetsbevakning map Elekta	2018-06-13
Verksamhetsbevakning drift	2018-11-20

- SSM har även aviserat att de kommer att granska SAR HCL med fokus på riskanalysen.

Myndighetsärenden 2(2)

- Förelägganden
 - Inga förelägganden
- Remisser
 - Inga aktuella remisser
- Ansökan
 - Ansökan om uppdaterat tillstånd för arbete med joniserande strålning lämnades in i september
- Anmälan
 - Anmälan om anläggningsändring map tillverkning av strålkällor kommer att skickas till SSM under hösten
 - Anmälan om organisationsändring skickas under oktober
- Ledningsmöte mellan SSM och SNAB 3/10. I år är mötet förlagt till Studsvik.
- Händelseutredning med anledning av händelsen i HCL 2017 kommer att skickas till SSM i oktober
- Generellt många transportärenden.

3

Händelser juni– augusti

- En kategori 2-händelse – Augusti: Rökutveckling i ställverksrummet i källaren till HCL

4

Dosstatistik för 2018

- Kollektivdos
 - jan-apr 44 mmanSv (2017: 48 mmanSv)
 - jan-augusti 75 mmanSv (2017: 76 mmanSv)
 - Kollektivdos varierar från år till år beroende på verksamhetens art och omfattning. Kollektivdosen beror delvis på förberedelsearbete i HCL inför strålkälletillverkningen.
 - Högsta individdos
 - jan-apr 5,4 mSv (2017: 9,4 mSv)
 - jan-augusti 6,2 mSv (2017: 9,8 mSv)
- | | |
|--------------------------|------------|
| - gränsvärde föreskrift: | <20 mSv/år |
| - internt SNAB-krav: | <15 mSv/år |

5

Verksamhetsrelaterat under perioden

- Förberedelser pågår i HCL för att kunna börja tillverka strålkällor vid årsskiftet. Under våren har cell 3 sanerats. De första strålkällorna planeras att levereras under våren 2019.
- Utredning pågår om nytt brandsläcksystem för HCL.
- SNAB har sålt Horsviks gård till Nyköpings kommun.

6

Deltagande i Sjöfartsverkets sjöräddningsövning


- Genomfördes lördagen den 15 september
- Scenariot var att en 9 meter lång segelbåt sas hade lämnat Södertälje den 13 september med destination Arkösund där ny besättning skulle hämtas upp den 15 september. Båten kom dock aldrig fram och man fick inte heller telefonkontakt med båten varvid Sjøräddningen larmades.
- SNAB:s delövning i Sjöfartsverkets sjöräddningsövning var baserat på ett övningsscenario där skadade personer med okänd identitet skulle tas i land i Studsviks hamn, vilket kräver att vi höjer skyddsnivån i hamnen i enlighet med ISPS-koden (International Ship & Port Facility Security Code). Krav på övningar ställs av Transportstyrelsen som också utövar tillsyn att ISPS-koden följs.
- SNAB:s egna scenario var att en person hade gjort intrång på Studsviksområdet och därefter avlägsna sig med båt och samtidigt avbilda Studsviksområdet och hamnanläggningen, som är ett skyddsobjekt med utbildningsförbud.

7

ISPS-koden

- Ett regelverk för sjöfartsskydd
- Gäller för fartyg i internationell trafik och hamnanläggningar som betjänar dessa fartyg
- Studsviks hamnanläggning måste uppfylla kraven i ISPS-koden
- Åtaganden för hamnanläggningar som följer ISPS-koden
 - En skyddsutredning ska göras som klarställer vilken egendom och utrustning som är skyddsvärd, tänkbara hot, mänskliga faktorn, samt motåtgärder
 - Det ska finnas en skyddsplan som beskriver organisation av skyddsarbete och skyddsåtgärder för t ex tillträde
 - Utsedd hamnskyddschef ska finnas. Nuvarande Anders Pettersson.

8



Studsvik